

封面

2021-2022 年度平阳县国家机关、事业
单位和团体组织网上服务市场
公务用车维修服务

响 应 文 件
(商务技术文件)

项目编号：PYCG210104001

供应商名称（盖章）：平阳县博纳汽车修理厂

供应商地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇环城西路15号

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：陈余雷

日期：2021 年 1 月 25 日



3.2 报价一览表

报价承诺表

质量保证里程（公里） 及时间（自然日）			承诺优惠率		主修品牌 （至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s 店除外。）	备注
			工时费	材料费		
大修	二级维护	一级维护、小修	35 %	35 %	大众	
20000 公里	20000 公里	20000 公里			别克	
365 自然日	365 自然日	365 自然日			本田	
备注	1. 此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2. 维修费价格均为最高限价，均应低于该供应商对其他私家车、企业等用户的销售价格，且应低于市场零售价格。 3. 维修费收取上应以同期非公务用车的维修价（工时费和材料费）为基准价，分别承诺优惠率，该优惠率适用所有其他未列明品牌的送修车。 4. 本次承诺的维修费用包括工时费、材料费等所有费用，不允许再收取其他任何费用。					

供应商全称（公章）：平阳县博纳汽车修理厂 日期：2021 年 1 月 25 日



3.3 经常性维修保养项目工时费一览表：

经常性维修保养项目工时费一览表

品牌： 大众

工时费优惠率： 35 %

项 目	优惠前工时费 (元)	优惠后工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	0	0
电控自动变速系统检测诊断	0	0
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	100	65
ABS 制动系统抱死系统检测	0	0
车轮动平衡	20	13
5000KM 保养	30	19.5
10000KM 保养	30	19.5
15000KM 保养	30	19.5
20000KM 保养	30	19.5
25000KM 保养	30	19.5
30000KM 保养	30	19.5
35000KM 保养	30	19.5
40000KM 保养	30	19.5
四轮平衡	100	65
四轮定位	100	65
更换前刹车片	60	39
更换后刹车片	60	39
更换前刹车盘	120	78
更换后刹车盘	120	78
更换机油、机滤	30	19.5
更换轮胎	0	0
更换变速箱油	30	19.5

更换刹车油	30	19.5
更换防冻液	30	19.5
更换方向机油	30	19.5
空调加注氟利昂	0	0
更换大灯灯泡	0	0
更换小灯灯泡	0	0
电脑检测	0	0
喷油嘴清洗	80	52
节气门清洗	30	19.5
更换正时皮带	150	97.5
更换 V 型皮带	50	32.5
更换火花塞	30	19.5
更换减震器	90	58.5
更换下摆臂球头	60	39
更换下摆臂总成	80	52
检修车门电动升降器	50	32.5
检修音响	50	32.5
检修电动座椅	30	19.5
检修灯光线路	0	0
检修发动机故障灯亮	0	0
检修变速箱故障灯亮	0	0
检修天窗异响	0	0
检修天窗线路故障	50	32.5

注：至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s 店除外。

供应商全称（公章）：平阳县博纳汽车修理厂 日期：2021 年 1 月 25 日

—



经常性维修保养项目工时费一览表

品牌： 别克

工时费优惠率： 35 %

项 目	优惠前工时费 (元)	优惠后工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	0	0
电控自动变速系统检测诊断	0	0
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	100	65
ABS 制动系统抱死系统检测	0	0
车轮动平衡	20	13
5000KM 保养	30	19.5
10000KM 保养	30	19.5
15000KM 保养	30	19.5
20000KM 保养	30	19.5
25000KM 保养	30	19.5
30000KM 保养	30	19.5
35000KM 保养	30	19.5
40000KM 保养	30	19.5
四轮平衡	100	65
四轮定位	100	65
更换前刹车片	60	39
更换后刹车片	60	39
更换前刹车盘	120	78
更换后刹车盘	120	78
更换机油、机滤	30	19.5
更换轮胎	0	0
更换变速箱油	30	19.5
更换刹车油	30	19.5
更换防冻液	30	19.5

更换方向机油	30	19.5
空调加注氟利昂	0	0
更换大灯灯泡	0	0
更换小灯灯泡	0	0
电脑检测	0	0
喷油嘴清洗	80	52
节气门清洗	30	19.5
更换正时皮带	150	97.5
更换 V 型皮带	50	32.5
更换火花塞	30	19.5
更换减震器	90	58.5
更换下摆臂球头	60	39
更换下摆臂总成	80	52
检修车门电动升降器	50	32.5
检修音响	50	32.5
检修电动座椅	30	19.5
检修灯光线路	0	0
检修发动机故障灯亮	0	0
检修变速箱故障灯亮	0	0
检修天窗异响	0	0
检修天窗线路故障	50	32.5

注：至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s 店除外。

供应商全称（公章）：平阳县博纳汽车修理厂 日期：2021 年 1 月 25 日



经常性维修保养项目工时费一览表

品牌： 本田

工时费优惠率： 35 %

项 目	优惠前工时费 (元)	优惠后工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	0	0
电控自动变速系统检测诊断	0	0
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	100	65
ABS 制动系统抱死系统检测	0	0
车轮动平衡	20	13
5000KM 保养	30	19.5
10000KM 保养	30	19.5
15000KM 保养	30	19.5
20000KM 保养	30	19.5
25000KM 保养	30	19.5
30000KM 保养	30	19.5
35000KM 保养	30	19.5
40000KM 保养	30	19.5
四轮平衡	100	65
四轮定位	100	65
更换前刹车片	60	39
更换后刹车片	60	39
更换前刹车盘	120	78
更换后刹车盘	120	78
更换机油、机滤	30	19.5
更换轮胎	0	0
更换变速箱油	30	19.5
更换刹车油	30	19.5
更换防冻液	30	19.5

更换方向机油	30	19.5
空调加注氟利昂	0	0
更换大灯灯泡	0	0
更换小灯灯泡	0	0
电脑检测	0	0
喷油嘴清洗	80	52
节气门清洗	30	19.5
更换正时皮带	150	97.5
更换 V 型皮带	50	32.5
更换火花塞	30	19.5
更换减震器	90	58.5
更换下摆臂球头	60	39
更换下摆臂总成	80	52
检修车门电动升降器	50	32.5
检修音响	50	32.5
检修电动座椅	30	19.5
检修灯光线路	0	0
检修发动机故障灯亮	0	0
检修变速箱故障灯亮	0	0
检修天窗异响	0	0
检修天窗线路故障	50	32.5

注：至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s 店除外。

供应商全称（公章）：平阳县博纳汽车修理厂 日期：2021 年 1 月 25 日



3.4 经常性维修保养项目零配件材料费：经常性维修保养项目 零配件材料费

品牌： 大众

材料优惠率： 35 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）	优惠后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	车仆	98	63.7
进气系统养护套装	车仆	68	44.2
燃油系统养护套装	车仆	68	44.2
空调养护套装	车仆	65	42
矿物机油	嘉实多 SL10W-40	220	143
半合成机油	嘉实多 SL10W-40	288	187
全合成机油（4L）	嘉实多 SN5W-40	380	247
防冻液	嘉实多 LEC-11-25	50	32.5
制动液	标榜 HZY3	50	32.5
助力油	嘉实多全护	50	32.5
空气格	正厂件 058 133 843	62	40
汽油格	正厂件 1H0201511	40	26
火花塞（个）	正厂件 101000601AD	100	65
雨刮片（片）	正厂件 3A1955425A	50	32
时规皮带	正厂件 06B109119M	176	115
空调皮带	正厂件 06B260849C	39	25
发电机皮带	正厂件 058903137C	92	60
蓄电池	骆驼 60Ah	476	310
水泵	正厂件 06A121012B	538	350
水箱	正厂件 56D121251A	504	327
前减震器	正厂件 3BD 413 031E	408	265
后减震器	正厂件 56D 513 049	292	190
前刹车片	正厂件 3BD 698 151	376	245
后刹车片	正厂件 8ED 698 151	276	180

前刹车盘	正厂件 1KD615301D	420	273
后刹车盘	正厂件 3CD615601	330	214
发电机	正厂件 06B903019H	900	585
启动机	正厂件 02M911023M	646	420
燃油泵	正厂件 3BD919051C	525	341
前保险杠	正厂件 3BD807217	680	442
后保险杠	正厂件 3BD807417	720	468
翼子板	正厂件 3BD821021	430	280
发动机盖板	正厂件 058103724	1230	799
前后车门	宝钢	1980	1287
挡风玻璃	福耀玻璃	1200	780
大灯	正厂件 3BD941015	580	377
雾灯	正厂件 3BD941699	150	97
后视镜	正厂件 3BD857507	490	318
尾灯	正厂件 3BD945095	430	279.5
轮胎	朝阳轮胎	500	325

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。

供应商全称（公章）：平阳县博纳汽车修理厂 日期：2021 年 1 月 25 日



经常性维修保养项目零配件材料费

品牌：别克

材料优惠率：35 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）	优惠后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	车仆	98	63.7
进气系统养护套装	车仆	68	44.2
燃油系统养护套装	车仆	68	44.2
空调养护套装	车仆	65	42
矿物机油	嘉实多 SL10W-40	220	143
半合成机油	嘉实多 SN10W-40	288	187
全合成机油（4L）	嘉实多 SN5W-40	380	247
防冻液	嘉实多 LEC-11-25	50	32.5
制动液	标榜 HZY3	50	32.5
助力油	嘉实多全护	50	32.5
空气格	正厂件 55560894	80	52
汽油格	正厂件 13253690	290	188
火花塞（个）	正厂件 12620540	70	45
雨刮片（片）	正厂件 1278072	50	32
时规皮带	正厂件 24461834	238	155
空调皮带	正厂件 93390494	180	117
发电机皮带	正厂件 93390494	180	117
蓄电池	汤浅 60Ah	476	310
水泵	正厂件 12624936	453	294
水箱	正厂件 13239137	800	520
前减震器	正厂件 20859320	570	370
后减震器	正厂件 13316272	542	352
前刹车片	正厂件 13237751	420	273
后刹车片	正厂件 13237750	420	273
前刹车盘	正厂件 13501307	430	280

后刹车盘	正厂件 13501314	420	280
发电机	正厂件 9034114	1350	877
启动机	正厂件 12609317	570	370
燃油泵	正厂件 12609317	652	423
前保险杠	正厂件 13264375	980	637
后保险杠	正厂件 13238744	880	572
翼子板	正厂件 13309866	650	422
发动机盖板	正厂件 13248744	1980	1287
前后车门	正厂件 13299916	2000	1300
挡风玻璃	福耀玻璃	1200	780
大灯	正厂件 9035919	780	507
雾灯	正厂件 13238374	150	97
后视镜	正厂件 13249029	430	280
尾灯	正厂件 13283483	862	560
轮胎	朝阳轮胎	500	325

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。

供应商全称（公章）：平阳县博纳汽车修理厂 日期：2021 年 1 月 25 日



经常性维修保养项目零配件材料费

品牌： 本田

材料优惠率： 35 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）	优惠后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	车仆	98	63.7
进气系统养护套装	车仆	68	44.2
燃油系统养护套装	车仆	68	44.2
空调养护套装	车仆	65	42
矿物机油	嘉实多 SL10W-40	220	143
半合成机油	嘉实多 SL10W-40	288	187
全合成机油（4L）	嘉实多 SN5W-40	380	247
防冻液	嘉实多 LEC-11-25	50	32.5
制动液	标榜 HZY3	50	32.5
助力油	嘉实多全护	50	32.5
空气格	正厂件 17220-R60-U00	80	52
汽油格	正厂件 17048-TA0-000	290	188
火花塞（个）	正厂件 12290-R62-H01	70	45
雨刮片（片）	正厂件 76620-TA0-A02	50	32
时规皮带	正厂件 14401-RNA-A01	65	42
空调皮带	正厂件 56992-R60-U02	65	42
发电机皮带	正厂件 56992-R60-U02	164	106
蓄电池	汤浅 60Ah	476	310
水泵	正厂件 19200-R40-A01	470	305
水箱	正厂件 19010-R62-H51	1038	675
前减震器	正厂件 51611-TB0-H00	561	365
后减震器	正厂件 52611-TB0-H01	561	365
前刹车片	正厂件 45022-TA0-Y00	410	266
后刹车片	正厂件 43022-TA0-A00	350	227
前刹车盘	正厂件 45251-TA0-A00	625	400

后刹车盘	正厂件 42510-TB0-W00	470	305
发电机	正厂件 31100-RZP-G01	1292	840
启动机	正厂件 31200-R40-R01	1400	910
燃油泵	正厂件 17045-TA0-000	892	580
前保险杠	正厂件 71101-TB0-H10ZZ	800	520
后保险杠	正厂件 71501-TC0-T00ZZ	653	425
翼子板	正厂件 60260-TA0-D00ZZ	646	420
发动机盖板	正厂件 60100-TAI-A00ZZ	1550	1007
前后车门	正厂件 67010-TB0-H00ZZ	1960	1274
挡风玻璃	福耀玻璃	1000	650
大灯	正厂件 33151-TB0-H11	846	550
雾灯	正厂件 33900-TB0-H01	220	143
后视镜	正厂件 76200-TB2-H01ZA	500	325
尾灯	正厂件 33500-TB0-H01	690	390
轮胎	朝阳轮胎	500	325

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。

供应商全称（公章）：平阳县博纳汽车维修厂 日期：2021 年 1 月 25 日

