
2021-2022 年度平阳县国家机关、事业
单位和团体组织网上服务市场
公务用车维修服务

响 应 文 件
(报价文件)

项目编号: PYCG210104001

供应商名称 (盖章): 平阳县昌大汽车服务有限公司

供应商地址: 平阳县昆阳镇 104 国道万兴路 4-1 号

法定代表人或其授权代表 (签字或盖章):

尤永波

日期: 2021.1.20

目 录	
1、报价一览表（承诺书）	第1页
2、经常性维修保养项目工时费一览表	第2-9页
3、经常性维修保养项目零配件材料费	第10-17页

一、报价一览表

报价承诺表

质量保证里程（公里） 及时间（自然日）			承诺优惠率		主修品牌 （至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s店除外。）	备注
			工时费	材料费		
大修	二级维护	一级维护、小修	32 %	32 %	江铃域虎	
20000 公里	5000 公里	2000 公里			新世代全顺	
100 自然日	30 自然日	10 自然日			新帕萨特	
					吉利帝豪	
备注 1.此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.维修费价格均为最高限价，均应低于该供应商对其他私家车、企业等用户的销售价格，且应低于市场零售价格。 3.维修费收取上应以同期非公务用车的维修价（工时费和材料费）为基准价，分别承诺优惠率，该优惠率适用所有其他未列明品牌的送修车。 4.本次承诺的维修费用包括工时费、材料费等所有费用，不允许再收取其他任何费用。						

供应商全称（公章）：平阴昌大汽车服务有限公司

日期：2021.1.20

二、经常性维修保养项目工时费一览表：

经常性维修保养项目工时费一览表

品牌：江铃域虎

工时费优惠率：32 %

项 目	优惠前工时费 (元)	优惠后工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	147.06	100
电控自动变速系统检测诊断	176.47	120
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	147.06	100
ABS 制动系统抱死系统检测	147.06	100
车轮动平衡	73.53	50
5000KM 保养	110.29	75
10000KM 保养	154.41	105
15000KM 保养	110.29	75
20000KM 保养	507.35	345
25000KM 保养	110.29	75
30000KM 保养	242.65	165
35000KM 保养	110.29	75
40000KM 保养	507.35	345
四轮平衡	95.59	65
四轮定位	147.06	100
更换前刹车片	176.47	120
更换后刹车片	176.47	120
更换前刹车盘	117.65	80
更换后刹车盘	117.65	80
更换机油、机滤	110.29	75
更换轮胎	44.12	30
更换变速箱油	73.53	50
更换刹车油	95.59	65
更换防冻液	73.53	50

更换方向机油	73.53	50
空调加注氟利昂	95.59	65
更换大灯灯泡	73.53	50
更换小灯灯泡	44.12	30
电脑检测	117.65	80
喷油嘴清洗	220.59	150
节气门清洗	220.59	150
更换正时皮带	661.76	450
更换 V 型皮带	132.35	90
更换火花塞	88.24	60
更换减震器	176.47	120
更换下摆臂球头	176.47	120
更换下摆臂总成	220.59	150
检修车门电动升降器	147.06	100
检修音响	125	85
检修电动座椅	220.59	150
检修灯光线路	73.53	50
检修发动机故障灯亮	294.12	200
检修变速箱故障灯亮	514.71	350
检修天窗异响	220.58	150
检修天窗线路故障	323.52	220

注：至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s 店除外。

供应商全称（公章）：平阳县大汽车服务有限公司

日期：2021.1.20

经常性维修保养项目工时费一览表

品牌： 新世代全顺

工时费优惠率： 32 %

项 目	优惠前工时费 (元)	优惠后工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	176.47	120
电控自动变速系统检测诊断	220.59	150
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	220.59	150
ABS 制动系统抱死系统检测	176.47	120
车轮动平衡	73.53	50
5000KM 保养	147.06	100
10000KM 保养	191.18	130
15000KM 保养	147.06	100
20000KM 保养	191.18	130
25000KM 保养	147.06	100
30000KM 保养	191.18	130
35000KM 保养	147.06	100
40000KM 保养	191.18	130
四轮平衡	102.94	70
四轮定位	220.59	150
更换前刹车片	294.12	200
更换后刹车片	294.12	200
更换前刹车盘	147.06	100
更换后刹车盘	147.06	100
更换机油、机滤	147.06	100
更换轮胎	44.12	30
更换变速箱油	147.06	100
更换刹车油	117.65	80
更换防冻液	73.53	50
更换方向机油	73.53	50
空调加注氟利昂	147.06	100
更换大灯灯泡	73.53	50

更换小灯灯泡	73.53	50
电脑检测	294.12	200
喷油嘴清洗	220.59	150
节气门清洗	220.59	150
更换正时皮带	1176.47	800
更换 V 型皮带	220.59	150
更换火花塞	147.06	100
更换减震器	220.59	150
更换下摆臂球头	220.59	150
更换下摆臂总成	294.12	200
检修车门电动升降器	147.06	100
检修音响	147.06	100
检修电动座椅	147.06	100
检修灯光线路	73.53	50
检修发动机故障灯亮	294.12	200
检修变速箱故障灯亮	514.71	350
检修天窗异响	294.12	200
检修天窗线路故障	411.76	280

注：至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s 店除外。

供应商全称（公章）：平阳县大汽车服务有限公司
日期：2021.1.20

经常性维修保养项目工时费一览表

品牌： 新帕萨特

工时费优惠率： 32 %

项 目	优惠前工时费 (元)	优惠后工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	176.47	120
电控自动变速系统检测诊断	220.59	150
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	147.06	100
ABS 制动系统抱死系统检测	147.06	100
车轮动平衡	73.53	50
5000KM 保养	147.06	100
10000KM 保养	147.06	100
15000KM 保养	147.06	100
20000KM 保养	147.06	100
25000KM 保养	147.06	100
30000KM 保养	147.06	100
35000KM 保养	147.06	100
40000KM 保养	220.59	150
四轮平衡	117.65	80
四轮定位	147.06	100
更换前刹车片	220.59	150
更换后刹车片	220.59	150
更换前刹车盘	117.65	80
更换后刹车盘	117.65	80
更换机油、机滤	147.06	100
更换轮胎	44.12	30
更换变速箱油	294.12	200
更换刹车油	117.65	80
更换防冻液	73.53	50
更换方向机油	73.53	50
空调加注氟利昂	147.06	100
更换大灯灯泡	73.53	50

更换小灯灯泡	73.53	50
电脑检测	294.12	200
喷油嘴清洗	220.59	150
节气门清洗	220.59	150
更换正时皮带	661.76	450
更换 V 型皮带	220.59	150
更换火花塞	117.65	80
更换减震器	220.59	150
更换下摆臂球头	176.47	120
更换下摆臂总成	220.59	150
检修车门电动升降器	147.06	100
检修音响	147.06	100
检修电动座椅	220.59	150
检修灯光线路	117.65	80
检修发动机故障灯亮	294.12	200
检修变速箱故障灯亮	294.12	200
检修天窗异响	294.12	200
检修天窗线路故障	441.18	300

注：至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s 店除外。

供应商全称（公章）：平阳县昌大汽车服务有限公司
日期：2021.1.20



经常性维修保养项目工时费一览表

品牌： 吉利帝豪

工时费优惠率： 32 %

项 目	优惠前工时费 (元)	优惠后工时费 (元)
发动机电喷系统检测诊断	147.06	100
电控自动变速系统检测诊断	220.59	150
四轮定位（FMC）（包括检、修工时费）	147.06	100
ABS 制动系统抱死系统检测	147.06	100
车轮动平衡	73.53	50
5000KM 保养	147.06	100
10000KM 保养	147.06	100
15000KM 保养	147.06	100
20000KM 保养	147.06	100
25000KM 保养	147.06	100
30000KM 保养	147.06	100
35000KM 保养	147.06	100
40000KM 保养	147.06	100
四轮平衡	117.65	80
四轮定位	147.06	100
更换前刹车片	176.47	120
更换后刹车片	176.47	120
更换前刹车盘	117.65	80
更换后刹车盘	117.65	80
更换机油、机滤	147.06	100
更换轮胎	44.12	30
更换变速箱油	294.12	200
更换刹车油	117.65	80
更换防冻液	73.53	50
更换方向机油	73.53	50
空调加注氟利昂	147.06	100
更换大灯灯泡	73.53	50

更换小灯灯泡	73.53	50
电脑检测	294.12	200
喷油嘴清洗	220.59	150
节气门清洗	220.59	150
更换正时皮带	661.76	450
更换 V 型皮带	220.59	150
更换火花塞	117.65	80
更换减震器	220.59	150
更换下摆臂球头	176.47	120
更换下摆臂总成	220.59	150
检修车门电动升降器	147.06	100
检修音响	147.06	100
检修电动座椅	220.59	150
检修灯光线路	117.65	80
检修发动机故障灯亮	294.12	200
检修变速箱故障灯亮	294.12	200
检修天窗异响	220.59	150
检修天窗线路故障	294.12	200

注：至少填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理，4s 店除外。

供应商全称（公章）：平阳县昌太汽车服务有限公司
日期：2021.1.20

三、经常性维修保养项目零配件材料费：

经常性维修保养项目零配件材料费

品牌： 新世代全顺

材料优惠率： 32 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）	优惠后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	特耐磨	202.94	138
进气系统养护套装	特耐磨	188.23	128
燃油系统养护套装	特耐磨	247.05	168
空调养护套装	特耐磨	305.88	208
矿物机油（1L）	佰达尔	132.35	90
半合成机油（4L）	佰达尔	294.11	200
全合成机油（4L）	WSSM2C913D-L	376.47	256
防冻液	WSS M97B44 D(PRES)	272.06	185
制动液	WSS-M6C65-A2	126.47	86
助力油	EZL401	132.35	90
空气格	1C15-9601AE	114.71	78
汽油格	1S71 9155BA	242.65	165
火花塞（个）	7L5G 9F593AB	247.06	168
雨刮片(片)	7C19-17B437AB	117.65	80
时规皮带	BK3Q-6268-AA	494.11	336
空调皮带	7C1Q 6C301AA	375	255
发电机皮带	7C1Q 6C301AA	375	255
蓄电池	7C19-10655AC	976.76	664.2
水泵	7C19-8A558-AB	1159.63	788.55
水箱	7C19 8005AA	1475	1003
前减震器	7C19-18045AE	672.57	457.35
后减震器	7C19-18080GB	424.41	288.6
前刹车片	6C11 2K021AD	1373.53	934
后刹车片	6C11 2M008AF	1278.41	870
前刹车盘	6C11-1125AB	455.88	310
后刹车盘	6C11-2A315-AB	352.94	240
发电机	7C19-10300AE	2134.85	1451.7
启动机	7C19-11000AC	1421.47	966.6
燃油泵	CC11 9A407AC	1880.96	1279.05
前保险杠中块	7C19 17D957DBXWAA	817.94	556.2
后保险杠	7C19-17970BA	455.96	310.05
翼子板	6C11 16016AB-78	614.78	418.05
发动机盖板	6C11 16612AL-78	5248.53	3569

后车门（全开门）	7C19 B24602CC-78	3873.53	2634
前车门	8C19 V20122AB-78	3533.82	2403
挡风玻璃	7C19-V03100AB	1291.18	878
大灯	DC19-13W030-AE	1190.07	809.25
雾灯	2N11-15201AB	413.82	281.4
后视镜	7C19-17682-BHYIYIH	797.43	542.25
尾灯	DC19-13405AD	625	425
轮胎	DC19 1508BA	1057.35	719

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。

供应商全称（公章）：



平阳县昌大汽车服务有限公司

日期：2021.1.20

经常性维修保养项目零配件材料费

品牌： 江铃域虎

材料优惠率： 32 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）	优惠后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	特耐磨	202.94	138
进气系统养护套装	特耐磨	188.23	128
燃油系统养护套装	特耐磨	247.05	168
空调养护套装	特耐磨	305.88	208
矿物机油（1L）	佰达尔	132.35	90
半合成机油（4L）	SUPER 1000 10W-30	294.11	200
全合成机油（4L）	GF-5 SAE 5W-30-L	423.52	288
防冻液	WSS M97B44 D(PRES)	272.06	185
制动液	YS4J M6C57C1A	189.70	129
助力油	7U7J M2C938AB-L	182.35	124
空气格	E9P2-9601AA	101.47	69
汽油格	CN1C15 9155AB	88.23	60
火花塞（个）	SMS851387	29.41	20
雨刮片(片)	E9P2-17434AA	100	68
时规皮带	BK3Q-6268-AA	494.11	336
空调皮带	7C1Q 6C301AA	375	255
发电机皮带	7C1Q 6C301AA	375	255
蓄电池	9P2-10655BA	1055.88	718
水泵	SMD303389	541.17	368
水箱	9P2-8C342BE	1163.25	791
前减震器	9P2-18077FA	570.58	388
后减震器	9P2-18A116AD	375	255
前刹车片	E9P2-2K021BA	1054.41	717
后刹车片	E9P2-2009CA	1292.64	879
前刹车盘	9P2-1125BB	330.88	225
后刹车盘（毂）	9P2-2209DA	764.70	520
发电机	SMW250188G	1966.17	1337
启动机	SMD172860	1154.41	785
燃油泵	9P2-913AB	1363.23	927
前保险杠	E9P2 17859GA	1445.58	983
后保险杠	9P2-17B807AD05	2045.58	1391
翼子板	9P2-16016AC-78	801.47	545
发动机盖板	9P2-02031AA-78	3427.94	2331
前车门	9P2-20250AA-78	3461.76	2354
后车门	9P2-24750AA-78	3166.17	2153
挡风玻璃	9P2-D03100-AG	794.11	540

大灯	9P2-13005AC	920.58	626
雾灯	9P2-15200AA	242.64	165
后视镜	E9P2-17683BA	438.23	298
尾灯	9P2-13405AB	360.29	245
轮胎	9P2-1508AC	1160.29	789

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。

供应商全称（公章）：平阳县汽车服务有限公司
日期：2021.1.20

经常性维修保养项目零配件材料费

品牌： 新帕萨特

材料优惠率： 32 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费（元）	优惠后所需材料费（元）
润滑系统养护套装	特耐磨	202.94	138
进气系统养护套装	特耐磨	188.23	128
燃油系统养护套装	特耐磨	247.05	168
空调养护套装	特耐磨	305.88	208
矿物机油（1L）	佰达尔	132.35	90
半合成机油（4L）	佰达尔	294.11	200
全合成机油（4L）	嘉实多 磁护 SP 5W-40	411.76	280
防冻液	WSS M97B44 D(PRES)	272.06	185
制动液	美孚	198.53	135
助力油	美孚	161.76	110
空气格	曼牌	117.65	80
汽油格	曼牌	423.53	288
火花塞（个）	NGK	125	85
雨刮片(片)	新帕萨特	169.12	115
时规皮带	新帕萨特	308.82	210
空调皮带	新帕萨特	129.41	88
发电机皮带	新帕萨特	105.88	72
蓄电池	新帕萨特	808.82	550
水泵	新帕萨特	772.06	525
水箱	新帕萨特	933.82	635
前减震器	新帕萨特	595.59	405
后减震器	新帕萨特	573.53	390
前刹车片	新帕萨特	473.53	322
后刹车片	新帕萨特	423.53	288
前刹车盘	新帕萨特	330.88	225
后刹车盘	新帕萨特	308.82	210
发电机	新帕萨特	1382.35	940
启动机	新帕萨特	988.24	672
燃油泵	新帕萨特	1433.82	975
前保险杠	新帕萨特	1213.24	825
后保险杠	新帕萨特	1404.41	955
翼子板	新帕萨特	1147.06	780
发动机盖板	新帕萨特	1625	1105
前车门	新帕萨特	1850	1258
后车门	新帕萨特	1944.12	1322
挡风玻璃	福耀玻璃	1441.18	980

大灯	新帕萨特	1433.82	975
雾灯	新帕萨特	330.88	225
后视镜	新帕萨特	1161.76	790
尾灯	新帕萨特	963.24	655
轮胎	华鲁	735.29	500

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。

供应商全称（公章）：平阳县大汽车服务有限公司



日期：2021.1.20

经常性维修保养项目零配件材料费

品牌：吉利帝豪

材料优惠率：32 %

名称	规格型号	优惠前所需材料费 (元)	优惠后所需材料费 (元)
润滑系统养护套装	特耐磨	202.94	138
进气系统养护套装	特耐磨	188.23	128
燃油系统养护套装	特耐磨	247.05	168
空调养护套装	特耐磨	305.88	208
矿物机油（1L）	佰达尔	132.35	90
半合成机油（4L）	佰达尔	294.11	200
全合成机油（4L）	嘉实多 磁护 SP 5W-40	411.76	280
防冻液	WSS M97B44 D(PRES)	272.06	185
制动液	美孚	198.53	135
助力油	美孚	161.76	110
空气格	曼牌	80.88	55
汽油格	曼牌	88.24	60
火花塞（个）	NGK	100	68
雨刮片(片)	吉利	88.24	60
时规皮带	吉利	272.06	185
空调皮带	吉利	117.65	80
发电机皮带	吉利	101.47	69
蓄电池	吉利	573.53	390
水泵	吉利	308.82	210
水箱	吉利	485.29	330
前减震器	吉利	352.94	240
后减震器	吉利	338.24	230
前刹车片	吉利	323.53	220
后刹车片	吉利	308.82	210
前刹车盘	吉利	433.82	295
后刹车盘	吉利	411.76	280
发电机	吉利	860.29	585
启动机	吉利	720.59	490
燃油泵	吉利	561.76	382
前保险杠	吉利	639.71	435
后保险杠	吉利	620.59	422
翼子板	吉利	551.47	375
发动机盖板	吉利	1485.29	1010
前后车门	吉利	1286.76	875
挡风玻璃	吉利	1044.12	710
大灯	吉利	750	510
雾灯	吉利	341.18	232

后视镜	吉利	595.59	405
尾灯	吉利	341.18	232
轮胎	华鲁	617.65	420

注：其中，标项 2、标项 3 供应商至少应填报三个公务用车通用品牌，少于三个品牌的则按无效响应处理。

供应商全称（公章）：平阳县大汽车服务有限公司

日期：2021.1.20